

**Phụ lục**  
**BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM TIỀM ẨN TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG**  
(Kèm theo Công văn số /UBND-KT ngày /6/2023 của UBND huyện Tây Sơn)

TT	VỊ TRÍ	THỐNG KÊ TAI NẠN			HIỆN TRẠNG	ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ	KINH PHÍ DỰ KIẾN	THỨ TỰ ƯU TIÊN XỬ LÝ
		SỐ VỤ	SỐ NGƯỜI CHẾT	SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG				
I	Quốc lộ 19							
1	Km 36+546				Cầu Nước Xanh, địa bàn xã Bình Nghi, hiện trạng cầu có bề rộng nhỏ hẹp hơn so với mặt đường BTN	Xây dựng nâng cấp mở rộng cầu cho phù hợp với chiều rộng mặt đường		
2	Km 39+482				Cầu Đồng Sim, địa bàn xã Tây Xuân, hiện trạng cầu có bề rộng nhỏ hẹp hơn so với mặt đường BTN	Xây dựng nâng cấp mở rộng cầu cho phù hợp với chiều rộng mặt đường		
3	Km 52+887				Cầu Lò Gốm, địa bàn xã Tây Giang, hiện trạng cầu có bề rộng nhỏ hẹp hơn so với mặt đường BTN	Xây dựng nâng cấp mở rộng cầu cho phù hợp với chiều rộng mặt đường		
4	Km 57+593				Cầu Vườn Xoài, địa bàn xã Tây Thuận, hiện trạng cầu có bề	Xây dựng nâng cấp mở rộng cầu cho phù hợp với chiều rộng		

					rộng nhỏ hẹp hơn so với mặt đường BTN	mặt đường		
5	Km 46+310				Nút giao ngã 3 (bên trái tuyến), giao cắt với đường vào Đài Kính Thiên, địa bàn xã Bình Tường, hiện trạng lưu lượng giao thông lớn, tầm nhìn bị hạn chế	Xây dựng đèn tín hiệu chớp vàng, biển báo hiệu, gờ giảm tốc		
6	Km 47+530				Nút giao ngã 3 (bên phải tuyến), giao cắt với đường đi Đập dâng Văn Phong, địa bàn xã Bình Tường, hiện trạng lưu lượng giao thông lớn, tầm nhìn bị hạn chế	Xây dựng đèn tín hiệu chớp vàng, biển báo hiệu, gờ giảm tốc		
7	Km 47+645				Nút giao ngã 3 (bên trái tuyến), giao cắt với đường đi Lăng Mai Xuân Thường, địa bàn xã Bình Tường, hiện trạng lưu lượng giao thông lớn, tầm nhìn bị hạn chế	Xây dựng đèn tín hiệu chớp vàng, biển báo hiệu, gờ giảm tốc		
<b>II</b>	<b>Quốc lộ 19B</b>							

1	Km 49+400				Nút giao ngã 4, đoạn QL19B (mới) giao cắt với đường ĐT638, địa bàn xã Tây Bình, hiện trạng lưu lượng giao thông lớn, tầm nhìn bị hạn chế	Xây dựng hệ thống đèn tín hiệu (xanh - vàng - đỏ) điều khiển trật tự an toàn giao thông, gờ giảm tốc		
2	Km 52+800				Tuyến trên đoạn đường cong có bán kính nhỏ hẹp, tiếp giáp với khu dân cư Chợ Trường Định, xã Bình Hòa, tầm nhìn bị hạn chế	Xây dựng mở rộng diện tích mặt đường, đèn tín hiệu chớp vàng, biển báo hiệu, gờ giảm tốc		
3	Km 59+122				Nút giao ngã 5 đoạn Cầu Kiên Mỹ, lưu lượng giao thông lớn, tầm nhìn bị hạn chế	Lắp đặt đèn tín hiệu chớp vàng, biển báo hiệu, gờ giảm tốc, vạch phân luồng giao thông		
<b>III</b>	<b>Tỉnh lộ 637</b>							
1	Km 3+00 đến Km3+300				Đường qua khu dân cư thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, đoạn đường cong, bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn, rãnh xây chưa có đập đan	Lắp đặt tấm đan trên rãnh thoát nước dọc hai bên đường		
<b>IV</b>	<b>Tỉnh lộ 638</b>							

1	Km 102+00				Nút giao ngã 4, giao cắt với ĐH27, địa bàn xã Bình Thuận, lưu lượng giao thông lớn, tầm nhìn bị hạn chế	Lắp đặt đèn tín hiệu chớp vàng, biển báo hiệu, gờ giảm tốc		
2	Km 107+850				Nút giao ngã 3, giao cắt với QL19B, địa bàn xã Tây Bình, lưu lượng giao thông lớn, tầm nhìn bị hạn chế	Lắp đặt đèn tín hiệu chớp vàng, biển báo hiệu, gờ giảm tốc		
3	Km 108+210				Nút giao ngã 4, địa bàn xã Tây Bình, lưu lượng giao thông lớn, tầm nhìn bị hạn chế	Lắp đặt đèn tín hiệu chớp vàng, biển báo hiệu, gờ giảm tốc, phát quang thông thoáng đảm bảo tầm nhìn		